



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ**  
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 37  
тел: (3012) 21 26 80, E-mail: emeo3709@burnet.ru

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУНКИНСКОГО РАЙОНА**  
671010, Республика Бурятия, Тункинский район, с. Кырен, ул. Кооперативная, д. 12  
тел: (30147) 42-0-45, 41-1-65, E-mail: tunkaogpn@mail.ru

**Акт № 198  
обследования**

« 16 » ноября 20 15 г.

с. Кырен  
(город, село, поселок)

10 ч. 00 мин.

государственным инспектором Тункинского района Республики Бурятия по  
(фамилия, имя, отчество государственного(-ых) инспектора(-ов) по  
пожарному надзору, майором внутренней службы Кожевиным Ильёй Анатольевичем  
пожарному надзору, проводившего(-их) обследование)

в период с 09 ч. 00 мин. « 12 » ноября 20 15 г. по 09 ч. 35 мин.

« 16 » ноября 20 15 г. проведено обследование документов, объекта заявителя  
Государственного бюджетного профессионального  
на территории, в зданиях и сооружениях образовательного учреждения

(наименование объекта)

«Бурятский республиканский информационно -

юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина),  
экономический техникум» Тункинский филиал  
владельца собственности, имущества и т.п.)

Республика Бурятия, РБ Тункинский район, с. Тунка,  
расположенного(-ых) по адресу: ул. Тункинская, 2

при обследовании совместно с: Руководителем филиала ГБПОУ «БРИЭТ» Шубиным  
(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия,

Михаилом Владимировичем

имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя,

работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина,

владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта: Филиала ГБПОУ «БРИЭТ», класс  
((функциональное назначение объекта (зданий  
функциональной пожарной опасности – Ф 4.1., расположено в 2 корпусах и общежитие.

**1 корпус** - здание одноэтажное, 1965 года постройки, 2-й степени огнестойкости,  
и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане.

площадь составляет 941 квадратных метра, наружные стены шлакозаливные,  
Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение).

размер в плане 15×44 метра, перекрытия – железобетонные плиты, внутренние перегородки

Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости  
шлакозаливные, кровля двухскатная шиферная по деревянной обрешетке, проведена огнезащитная  
обработка (акт № 39 от 15.09.14г. ИП «Вершинин»), отопление водяное, центральное,

строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и

освещение электрическое. Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения,

функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и

оборудовано АПС, СОУЭ (договор на обслуживание № 131 от 02.03.15г. ООО «ОЛЗО»).

МОНИТОРИНГ установлен (договор на монтаж №454 от 23.07.2015г., договор на обслуживание  
№464-2 от 01.09.2015г.)

выполненные режимные мероприятия)

Максимальное единовременное количество людей находящихся в здании – 80 человек

(75 учащихся, 5 человек обслуживающего персонала). Пути эвакуации – соответствуют.

Имеется наружное противопожарное водоснабжение - пожарный резервуар объемом 50 куб.м,  
расположенный на расстоянии 20 метров от здания техникума.

**2 корпус** - здание одноэтажное, 1990 года постройки, 2-й степени огнестойкости, площадь  
составляет 822 квадратных метра, наружные стены шлакозаливные, размер в плане 18×42  
метра, перекрытия – железобетонные плиты, внутренние перегородки шлакозаливные, кровля  
двухскатная шиферная по деревянной обрешетке, проведена огнезащитная обработка (акт №  
39 от 15.09.14г. ИП «Вершинин»), отопление водяное, центральное, освещение электрическое.  
Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения, оборудовано АПС, СОУЭ (договор  
на обслуживание № 131 от 02.03.15г. ООО «ОЛЗО»). МОНИТОРИНГ установлен (договор на  
монтаж №454 от 23.07.2015г., договор на обслуживание №464-2 от 01.09.2015г.) Максимальное  
единовременное количество людей находящихся в здании – 145 человек (138 детей, 7 человек  
обслуживающего персонала). Пути эвакуации – соответствуют. Имеется наружное  
противопожарное водоснабжение -пожарный резервуар объемом 50 куб.м, расположенный на  
расстоянии 20 метров от здания техникума.

выполненные режимные мероприятия)

**Общежитие** - здание одноэтажное, 1968 года постройки, 2-й степени огнестойкости, площадь  
составляет 704 квадратных метра, наружные стены шлакозаливные, размер в плане 15×42 метра,  
перекрытия – железобетонные плиты, внутренние перегородки шлакозаливные, кровля  
двухскатная шиферная по деревянной обрешетке, проведена огнезащитная обработка (акт № 39  
от 15.09.14г. ИП «Вершинин»), отопление водяное, центральное, освещение электрическое. Здание  
обеспечено первичными средствами пожаротушения, оборудовано АПС, СОУЭ (договор на  
обслуживание № 131 от 02.03.15г. ООО «ОЛЗО»). МОНИТОРИНГ установлен (договор на  
монтаж №454 от 23.07.2015г., договор на обслуживание №464-2 от 01.09.2015г.) Максимальное  
единовременное количество людей находящихся в здании – 38 человек (детей ,35, 3 человека  
обслуживающего персонала). Пути эвакуации – соответствуют. Имеется наружное  
противопожарное водоснабжение -пожарный резервуар объемом 50 куб.м, расположенный на  
расстоянии 50 метров от здания общежития.

Имеются распорядительные документы по организации противопожарного режима.

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены
1	2	3
<i>Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.</i>		

С Актом обследования ознакомлен:

*Руководитель филиала ГБПОУ «Бурятский республиканский информационно – экономический техникум»*  
 (Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей,  
 а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

*Зубин*  
 (подпись)

« 16 » ноября 20 15 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

*Руководитель филиала ГБПОУ «Бурятский республиканский информационно – экономический техникум»*  
 (Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

*Зубин*  
 (подпись)

Вывод по результатам обследования: *Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Бурятский республиканский информационно - экономический техникум» Тункинский филиал, требованиям пожарной безопасности соответствует*

« 16 » ноября 20 15 г.

Обследование проводил:

*государственный инспектор Тункинского района*  
 (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)  
*Республики Бурятия по пожарному надзору, майор внутренней службы Кожевин Илья Анатольевич*



(подпись)

М.Л.П. \*

« 16 » ноября 20 15 г.

\* – Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575882

Владелец Цыренов Евгений Данзанович

Действителен с 25.02.2021 по 25.02.2022